

muchmore, the durability of the gloves depends on how they are used. Always check that the gloves are in good condition before using them. Keep the gloves in a clean, dry and ventilated condition; if they are going to be reused, remove as much as possible for any contamination. Do not leave the gloves in contaminated areas. The gloves are for use in accordance with current legislation. The manufacturer is not known to cause allergies. If any reaction occurs during use, **WARNUNG!** Handschutzhandschuhen dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie durch die Verwendung der Handschuhe beschädigt werden. Handschuhe vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen prüfen. Bewahren sie die Handschuhe an einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Ort, der frei von Feuchtigkeit, Schmutz, Schimmel und Sonnenlicht ist. Alle Verunreinigungen von den Handschuhen so weit wie möglich entfernen. Entsorgen sie die Handschuhe nicht verbrannt, da sie sich wiederverfestigen werden sollen. Entfernen Sie alle Handschuhe vorsichtig. Die Haltbarkeit der Handschuhe ist nicht bekannt. Es ist nicht bekannt, dass das verwendete Material Allergien verursacht. Wenn eine Reaktion auftritt, bitte die Verwendung abstellen.

[illegible]

Item no. 010530

MADE IN PAKISTAN
JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA
SWEDEN
JULA.COM



(EU) 2016/425, Cat II
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
EN 407:2020
EN 12477:2001+A1:2005
Type A

BLUEWEAR® 



WELDING GLOVES

SVETSHANDSKAR/ SVEISEHANDSKER/ RĘKAWICE SPAWALNICZE/ SCHWEISSHANDS-
CHUHE/ HITSAUSKÄSINEET/ GANTS DE SOUDAGE/ LASHANDSCHOENEN

HEAVY DUTY - HEAT PROTECTION 100°C

EN 388:2016+
A1:2018



4243XX

EN 407:2020



4 2 3 1 4 x

MATERIAL

70% COW
SPLIT LEATHER

30% TWILL

SIZE:

10
X-LARGE

EN 388:2016+A1:2018

Testad på handskens handflata/ Testet på handskens håndflate/ Prze-
testowano na dłoń rękawicy/ Tested on gloves palm/ Getestet an der
Handfläche des Handschuhs/ Testattu käsineen kämmenpuolella/ Testé
au niveau de la paume/ Getest op de handpalm van de handschoen

Nötningsresistens/ Abrasionmotstand/ Odporność
na ścieranie/ Abrasion resistance/ Abriebsfestigkeit/
Hankauskestävyys/ Hankauskestävyys/ Slijvast
(1-4)



-4243YY

Skärresistens (Coup Test)/ Kuttmotstånd/
Odporność na rozcięcie/ Blade cut resistance/
Schneidwiderstand/ Leikkauskestävyys (Coup-testi)/
Päivästä: leikkuri / Splitboarder

Rivresistens/ Rivotstand/ Odporność na rozzerwanie/ Tear resistance/ Reißfestigkeit, Repäisyvastus/ Résistance à la déchirure/ Scheurbestendigheid

Punkeringsresistens/ Punkteringsmotstand/
Odporność na przebiecie/ Puncture resistance/
Durchstichfestigkeit/ Lämpäisyvastus/ Résistance
au poinçonnage/ Prikbestendig

Skärresistens (TDM-100 test)/ Kuttmotstånd/
Odporność na rozcięcie/ Cut resistance/ Schneid-
widerstand/ Leikkauskestävyys (TDM-100-testi)/
Résistance à la coupure/ Snijbestendig

Stötskydd/ Støtbeskyttelse/ Ochrona przed uderze-
niami/ Impact Protection/ Stoßschutz/ Iskusuoja/
Protection contre les chocs/ Schokabsorbeerder
(PEX)

EN 407:2020

Testad på handsken handflata/ Testet på handsken håndflate/ Prze-
testowano na dłoń rękawicy/ Tested on gloves palm/ Getestet an der
Handfläche des Handschuhs/ Testattu käsineen kämmenpuolella/ Testé
au niveau de la paume/ Getest op de handpalm van de handschoen

Brandegenskaper/ Brenneegenskaper/ Palność/
Burning behaviour/ Brandeigenschaften/ Palo-omi-
naisuudet/ Résistance au feu/ Brandeigenschaften
[1-4]



-42314Y

Kontaktvärme/ Kontaktvarmenivå/ Poziom ciepła kontaktowego/ Contact heat/ Kontaktwärme/ Kosketuslämpö/ Chaleur de contact/ Contactwarmte

Konvektionsvärme/ Konvektiv varme/
Ciepło Konwekcyjne/ Convective heat/ Kon-
vektionswärme/ Konvektiolämpö/ Chaleur par
convection/ Convektiewarmte

Strålningsvärme/ Strålevarme/ Mate rozpryski
stopionego metalu/ Radiant heat/
Strahlungswärme/ Säteilylämpö/ Chaleur par
rayonnement/ Stralingswarmte

Stänk, smält metall/ Lett sprut med smeltet metall/
Rozprysk, stopiony metal/ Small splashes of molten
metal/ Spritzer, geschmolzenes Metall/ Roiskeet,
sula metalli/ Éclaboussures de métal fondu/ Spatten,
gesmolten metaal

Stänk, smält metall i stor mängd/ Større mængder
smeltet metall/ Rozprysk, stopiony metal w dużych
ilościach/ Large quantities of molten metal/
Spritzen, geschmolzenes Metall in großer Menge/
Roiskeet, sulaa metallia suuria määriä/ Éclaboussures
de métal fondu en grande quantité/ Spatten, grote
hoeveelheden gesmolten metaal

X Produkten har inte bedömts med avseende på denna egenskap
X Produkti ikke vurdert for denne egenskapen.
X Produkt nie został poddany ocenie pod kątem tej właściwości.
X Product not assessed for this property.

X Das Produkt wurde für diese Funktion nicht bewertet.
X Tuotetta ei ole arvioitu tämän ominaisuuden osalta.
X Les caractéristiques du produit n'ont pas été évaluées.
X Het artikel is niet beoordeeld op deze eigenschap.

Verwendbarkeit: Verunreinigungsgegenstände, die eine mechanische, chemische oder physikalische Verunreinigung aufweisen, sind als Verunreinigungsgegenstände zu betrachten. Die durch die Verunreinigung verursachte Gefahr für die menschliche Gesundheit ist zu beurteilen. Die Verunreinigung muss schwerwiegend oder weitverbreitet sein, wenn die Verunreinigung nuss, schmelzen oder verflüssigen wird, was das Risiko erhöht (EN 12477:2001+A1:2005) (vgl. A) Es gibt derzeit keine standardisierte Methode zur Messung der UV-Streuung auf der Oberfläche von Materialien für Handschuhe. Die zum Verkauf stehenden Schweißhandschuhe sind jedoch so konzipiert, dass sie normalerweise unempfindlich für UV-Strahlung sind. **Reinigung/Wartung/Lagerung:** Entfernen Sie zuerst los

[illegible]

Kærlighed/Vedlidenhed/Opbevaring. Herfor løs forurensning på konsentræ, skyl med rent vand og tørkes, helst med noget lufttørringsmiddel. Herfor løs forurensning på UV-stroking. Rensning produceres slik at de normalt søll ikke slipper gjennom noe UV-stroking. Rensning produceres slik at de normalt søll ikke slipper gjennom noe UV-stroking. Rensning produceres slik at de normalt søll ikke slipper gjennom noe UV-stroking.

NO Forældet. Når hanskene skal bruges til buevejning: Disse hanskene beskytter ikke mod elektrisk stød forårsaget af defekt udstyr eller overbelastning, og den elektriske modstand reduceres hvis hanskene er våde, skadede eller fulde af svede, noe som kan øke risikoen. [EN 12477:2001+A1:2005 type A]. Der findes for øveligke ingen standardiseret testmetode for at registrere ugenomsigtning i hanskematerialer, men dogens testmetode for registreringshansker for

Unnehall/Forvaring. Avdraget forset l6sa foreringar p6 handskarna sk6ll med rent vatten och l6t torka, helst p6 plats med god luftcirkul6tion. Vid foreringar som inte kan avdragsas, eller som kan medf6ra hj6rsk6yer, b6r b6ra h6nder.

55 Användbart inslag. Beträffande handskar för bågavslänt: Dessa handskar skyddar inte mot olycksfall i samband med drifning eller arbete på spänningssatta element. Den elektriska resistansen försväras om handskarna dröjer på vidta, smutsiga eller svullna, vilket ökar risken. [EN 12477:2001+A1:2005] type A1. Det finns för närvarande ingen standardiserad metod för mätning av UV-strålningsexponering av material för handskar. De

Cleaning/ Materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves are removed, then rinsed with clean water and dried ideally with some air movement. When the contaminant is not removable or presents a potential hazard it is advisable to ease left and right hand gloves or alternatively using the glove hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting bare hands.

There is no standardized test method of present for detecting U.V. penetration.

verwijderd, zodat de verontreinigingen niet in aanraking komen met blote handen.

[illegible]

NL Nuttige levensduur.

Chôcus de mûlière et eile nommâment l'impermeable des gants (Kangaschens U.V. Netoyage/Entfernen). Eliminer tout d'abord les souillures en collant des gants, rincer-les à l'eau claire et laisser sécher, de préférence en endroit avec une bonne circulation d'air. Si des souillures ne peuvent pas être éliminées ou peuvent présenter des risques pour la santé, les gants doivent être jetés avec précautions de manière à ce que les souillures ne puissent entrer en contact avec les mains nues.

La durée de vie utile. Contrairement aux gants de soudage à arc, les gants protégés par des accélérateurs électriques liés à des dispositifs de déclenchement des pièces conductrices. La relation électrique diminue à mesure que les gants sont mouillés, seuls ou imbibés de sueur, ce qui augmente les risques (EN 12477:2001+A1:2005 type A). Il n'existe actuellement aucune méthode normalisée de mesure de la pénétration des rayons UV pour la matière des gants. Les gants de soudage disponibles dans le commerce sont jouffés.

[illegible]

fi Käyttöohje. Kaarhitussäkskeiniden osalle: Nämä käsiineet eivät suojaa
 Berührung kommen.
 suksikappaleenmilla, jotka johtuvat väliajasta lähtien on jätettävä jänniteläis-
 töä ohittavien osien päälle. Sakskeinien resistanssi heikkenee, jos käsiineet ovat märkiä.
 heikelle ja ole olemassa standardoituja määritelmiä käsiineiden UV-
 tyyppi A). Tällöin EN 12477:2001 + A1:2005


Bei Verunreinigungen, die nicht entfernt werden können oder die eine Gesundheitsgefahr darstellen, sollten die Handschuhe sorgfältig entfernt werden, um zu verhindern, dass Verunreinigungen in bloßen Händen landen.


[illegible]











Notified body No. 2474:
MIRTA-KONTROL d.o.o.,
Javorinska 3, HR-10040 Zagreb-Dubrava, Croatia.

VAROITUS! Käsitteitä ei pidä käyttää, jos on olemassa vaara, että ne jäävät kiinni কোনন লুক্কায়িত আসিন। Käsineiden kätörytyksen vaikuttava niiden käyttöä. Tarkista ennen jokaista käytötkäottoa, ettei ne eivät ole vahingoittuneet. Sällytys käsineet puhtaassa, kuivassa ja tuuletetuksessa tilassa, jossa ei ole kosteutta, ilmaa, hometta eikä aurinkovaloa. Älä jätä käsineitä likaisiksi, jos niitä aiotaan käyttää uudelleen. Poista käsineistä mahdollisimman paljon vaurioita. Hävitetään voimassa olevien laisäännön mukaisesti. Käytetyt materiaalit on tiedettävä aiheuttavat allergioita. Jos reaktiota ilmenee, lopeta käyttö. **ATTENTION ! Les gants ne doivent pas être utilisés s'il existe un risque de coincement dans des parties mobiles de la machine.** La durabilité des gants est affectée par la manière dont ils sont utilisés. Avant chaque utilisation, vérifiez toujours que les gants ne sont pas endommagés. Rangez les gants dans un endroit propre, sec et ventilé, sans humidité, saleté, moisissures et obstructions solaires. Ne réutilisez pas les gants si vous les trouvez souillés ou abîmés. Éliminez les gants usés conformément aux règlements en vigueur. Les matériaux utilisés peuvent provoquer des allergies. Si une réaction apparaît, arrêtez l'utilisation. **WAARSCHUWING!** Er mogen geen handschoenen worden gebruikt bij het risico van vastkruipen in bewegende delen van de machine. De duurzaamheid van de handschoenen hangt mede af van hoe ze worden gebruikt. Controleer voor gebruik altijd of de handschoenen vrij zijn van schade. Bewaar de handschoenen in een schone, droge, goedventilerende en vochtvrije ruimte, zonder vuil, schimmel en uit de zon. Laat de handschoenen niet liggen zonder ze schoon te maken als ze opnieuw moeten worden gebruikt. Verwijder eventuele verontreinigingen zo veel mogelijk van de handschoenen. Gooi ze weg in overeenstemming met geldende wetgeving. Het gebruikte materiaal veroorzaakt voor zover bekend geen allergische reacties. Stop met het gebruik als er zich een reactie voordoet.