

HAMRON



- SE** Bruksanvisning för bromskolvsverktyg
- NO** Bruksanvisning for bremsestempelverktøy
- PL** Instrukcja obsługi narzędzia do tłoków hamulcowych
- EN** User instructions for brake piston tool

- SE** - Bruksanvisning i original
- NO** - Bruksanvisning i original
- PL** - Instrukcja obsługi w oryginale
- EN** - Operating instructions in original

Date of production: 2014-12-12
© Julia AB

HANDHAVANDE

Bromskolvsverktyget kan användas till de flesta bilmodeller. Tabellen nedan visar vilken adapter som passar till vilken bilmodell.

Adapter	Avsett för fordon
2	Citroen XM, XM Turbo CT 2.0, Xantia 1.8i – 1.90 & TD – 2.0QI-2.Q 16S ('93-'94), Activa; Honda Prelude 2.0i 2.3i.
3	FIAT/Alfa Romeo(F), ISUZU(F). Mercedes Benz/190, 200, 300, 420, 560. Audi A3 (A4, A6, A8); BMW (de flesta modeller); Citroen (de flesta modeller); Citroen C5 (bakre ok); Ford (USA) Mercury, Monarch, Thunderbird; Honda (de flesta modeller); Jaguar (de flesta modeller); Mitsubishi (de flesta modeller); Nissan (de flesta modeller), Peugeot 406, 806; Rover (de flesta modeller); Toyota (de flesta modeller); Volkswagen (de flesta modeller); Volvo (de flesta modeller).
4	Ford Telstar, Laser(R), MAZDA(R). FIAT/Alfa Romeo 1642. GM/Saturn. GM/Grand Prix, Lumina. Alfa Romeo 164 2.0; Fiat Uno, Turbo och Barchetta.
5	3/8" adapter. Används vid behov av större tryck på kolven.
6	Nissan Primera; VW Golf IV; Jaguar S-Type.
7	Audi 80, 90, V8 + 100, Coupe E(R). Rover 800 ABS. SUBARU L+Z. FORD/Sierra ABS, Granada, Scorpio ABS 85(R). NISSAN Bluebird 1.8 Turbo, Silvia Turbo, Primera 2.0i LS/GS/GSX(R). Peugeot 405 1.9Gi, Gri, Sri, Gtxi, MI 16, 605 2.0Sri (R). TOYOTA/Celica, Corolla GT, MR2(R). VW/Golf GTI, Jeta Synchron, Jetta GTI 16v, Passat CL, GL, GT och GT 16v, Corrado 16V, Scirocco GTX 16V. Saab 9000; Jaguar S series ('99-); Opel Astra G, Corsa C, Zafira (med Lucas TRW bakre ok '02-).
8	De flesta GM-modeller med 1 7/8" diameters kolvar.
9	De flesta GM-modeller med 2 1/8" diameters kolvar (Cadillac Seville/Eldorado '80-'85).
0	De flesta GM-modeller med 2 1/2" diameters kolvar (Cadillac Seville/Eldorado '79).
A	Renault R21, Modus, Laguna (bakbroms); Mini.
B	Ford (USA) Mercury, Monarch, Thunderbird, Lincoln Continental; Subaru 1600 Kombi ('79-), 1.6-1.8 SRX, Kombi ('79-'83), 1800 ('84), 1800 Limousine, Kombi, Turismo 4WD ('82-'83), 1800GT, TS; XT, Turbo ('85).
C	Austin Mini; Nissan Primera ('02); Opel Vectra ('02-); Toyota Avensis.
D	Renault; Citroen BX ('83-), BX 16V ('88-).
E	Nissan Maxima, Cefiro.
F	Opel (bakre bromsok); Fiat Stilo.
G	Peugeot 206 CC/Hdi/Gti.

J	Fiat Tipo TD 16V, Uno Turbo ('85) Crama TD; Honda CRX; Alfa Romeo 155 1.8–2.0i, 164 TD ('93), 164 3.0 V6 ('91); Audi 80, 90, & V8, A3, A4, A6, A8 (bakre ok); Citroen ZX 2.QI 16v; Fiat Tipo TD 16V, Uno Turbo ('85-), Crama TD; Ford Sierra (ABS), Granada ('85-); Ford (Australien & NZ) Thunderbird Turbo; Honda CRX, 1.6i-16V ('88-'90), Accord 1800 ('84-'85), 2.0i ('86-), Prelude 16V ('88-), Legend V6; Jaguar XJ 40; Lancia Dedra 2.0 Ei Turbo ('93), Delta 1.6 Gti ('92), Thema iE 16v ('92), Thema 2000 Turbo, Kappa 2.Q–2.4LS, 2.4TD; Nissan 280 ZX ('82-'84), 300 ZX Turbo ('84-'89), Bluebird 16V ('89-), Silvia 1.8 Turbo ('85-'88) 100 NZ 2.0 ('93), Primera 2.0 GT ('94), 200 SX turbo 16V, Maxima 2.0 GX-3.0 GX ('95); Peugeot 306; Peugeot 309 Gtj 16S ('91), 405 SRi (87-), 405 MI16; Renault Master Van; Rover 216 Gti 16V, 820 Si 2.0('93), 825 SD 2.5 ('93); Saab 9000 CS 2.0 ('93), 9000 CSE Turbo('93); Seat Toledo GT, 16V-GT 2.0 ('93), Ibiza 1.8 Gti 16V ('95); Subaru L & Serie 2; Volkswagen Passat 2.0 & 2.2 ('84), Golf Rallye ('89), Golf II GTI 16V ('89-), Vento GT ('92), Transporter T4; Volvo S40 & V40.
K	Citroen C5.
K1	Renault; Citroen C5 (främre ok).
K2	Citroen; Renault; Audi A8, S8 ('99-).
P	Audi; BMW; Ford; Lancia; Proton; Renault; Rover; VW; Citroen C3.
M	Ford; Mini Cooper; Nissan Primera ('03).
N	SAAB; Honda; Alfa Romeo 164 2.0 Twin Spark, 2.0 Turbo ('88-), 3.0 V6; Audi 200 ('80-), Coupe GT SE ('82-), 80, 90, 100, 200, Quattro ('87-), 90, 200 ('88-); Ford Mondeo 2.0 Ghia; Lancia Thema ('85-); Volkswagen Golf II GTI ('83-'87), Scirocco 16V ('84).
Z	Ford Telstar, Laser; Mazda 323 Gti, GTX ('86-), 929 ('82-), RX7 ('81-) 626 16V ('87-), 626 GT ('96-), 929 V6 ('88-); Mitsubishi Galant GLSi; Toyota Celica, Corolla GT, MR2.

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon
0511-34 20 00
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se

HÅNDTERING

Bremsestempelverktøyet kan brukes til de fleste bilmodeller. Tabellen nedenfor viser hvilken adapter som passer til hvilken bilmodell.

Adapter	Kun beregnet på kjøretøy.
2	Citroen XM, XM Turbo CT 2.0, Xantia 1.8i – 1.90 & TD – 2.0QI-2.Q 16S ('93-'94), Activa; Honda Prelude 2.0i 2.3i.
3	FIAT/Alfa Romeo(F), ISUZU(F). Mercedes Benz/190, 200, 300, 420, 560. Audi A3 (A4, A6, A8); BMW (de fleste modeller); Citroen (de fleste modeller); Citroen C5 (bakre ok); Ford (USA) Mercury, Monarch, Thunderbird; Honda (de fleste modeller); Jaguar (de fleste modeller); Mitsubishi (de fleste modeller); Nissan (de fleste modeller), Peugeot 406, 806; Rover (de fleste modeller); Toyota (de fleste modeller); Volkswagen (de fleste modeller); Volvo (de fleste modeller).
4	Ford Telstar, Laser(R), MAZDA(R). FIAT/Alfa Romeo 1642. GM/Saturn. GM/Grand Prix, Lumina. Alfa Romeo 164 2.0; Fiat Uno, Turbo og Barchetta.
5	3/8" adapter. Brukes ved behov for større trykk på stempelet.
6	Nissan Primera; VW Golf IV; Jaguar S-Type.
7	Audi 80, 90, V8 + 100, Coupe E(R). Rover 800 ABS. SUBARU L+Z. FORD/Sierra ABS, Granada, Scorpio ABS 85(R). NISSAN Bluebird 1.8 Turbo, Silvia Turbo, Primera 2.0i LS/GS/GSX(R). Peugeot 405 1.9Gi, Gri, Sri, Gtxi, MI 16, 605 2.0Sri (R). TOYOTA/Celica, Corolla GT, MR2(R). VW/Golf GTI, Jeta Synchro, Jetta GTI 16v, Passat CL, GL, GT och GT 16v, Corrado 16V, Scirocco GTX 16V. Saab 9000; Jaguar S series ('99-); Opel Astra G, Corsa C, Zafira (med Lucas TRW bakre ok '02-).
8	De fleste GM-modeller med 1 7/8" diameters stempler.
9	De fleste GM-modeller med 2 1/8" diameters stempler (Cadillac Seville/Eldorado '80-'85).
0	De fleste GM-modeller med 2 1/2" diameters stempler (Cadillac Seville/Eldorado '79).
A	Renault R21, Modus, Laguna (bakbrems); Mini.
B	Ford (USA) Mercury, Monarch, Thunderbird, Lincoln Continental; Subaru 1600 Kombi ('79-), 1.6-1.8 SRX, Kombi ('79-'83), 1800 ('84), 1800 Limousine, Kombi, Turismo 4WD ('82-'83), 1800GT, TS; XT, Turbo ('85).
C	Austin Mini; Nissan Primera ('02); Opel Vectra ('02-); Toyota Avensis.
D	Renault; Citroen BX ('83-), BX 16V ('88-).
E	Nissan Maxima, Cefiro.
F	Opel (bakre brems ok); Fiat Stilo.
G	Peugeot 206 CC/Hdi/Gti.

J	Fiat Tipo TD 16V, Uno Turbo ('85) Crama TD; Honda CRX; Alfa Romeo 155 1.8–2.0i, 164 TD ('93), 164 3.0 V6 ('91); Audi 80, 90, & V8, A3, A4, A6, A8 (bakre ok); Citroen ZX 2.Ql 16v; Fiat Tipo TD 16V, Uno Turbo ('85-), Crama TD; Ford Sierra (ABS), Granada ('85-); Ford (Australia & NZ) Thunderbird Turbo; Honda CRX, 1.6i-16V ('88-'90), Accord 1800 ('84-'85), 2.0i ('86-), Prelude 16V ('88-), Legend V6; Jaguar XJ 40; Lancia Dedra 2.0 Ei Turbo ('93), Delta 1.6 Gti ('92), Thema iE 16v ('92), Thema 2000 Turbo, Kappa 2.Q–2.4LS, 2.4TD; Nissan 280 ZX ('82-'84), 300 ZX Turbo ('84-'89), Bluebird 16V ('89-), Silvia 1.8 Turbo ('85-'88) 100 NZ 2.0 ('93), Primera 2.0 GT ('94), 200 SX turbo 16V, Maxima 2.0 GX-3.0 GX ('95); Peugeot 306; Peugeot 309 Gtj 16S ('91), 405 SRi (87-), 405 M116; Renault Master Van; Rover 216 Gti 16V, 820 Si 2.0('93), 825 SD 2.5 ('93); Saab 9000 CS 2.0 ('93), 9000 CSE Turbo('93); Seat Toledo GT, 16V-GT 2.0 ('93), Ibiza 1.8 Gti 16V ('95); Subaru L & Serie 2; Volkswagen Passat 2.0 & 2.2 ('84), Golf Rallye ('89), Golf II GTI 16V ('89-), Vento GT ('92), Transporter T4; Volvo S40 & V40.
K	Citroen C5.
K1	Renault; Citroen C5 (fremre ok).
K2	Citroen; Renault; Audi A8, S8 ('99-).
P	Audi; BMW; Ford; Lancia; Proton; Renault; Rover; VW; Citroen C3.
M	Ford; Mini Cooper; Nissan Primera ('03).
N	SAAB; Honda; Alfa Romeo 164 2.0 Twin Spark, 2.0 Turbo ('88-), 3.0 V6; Audi 200 ('80-), Coupe GT SE ('82-), 80, 90, 100, 200, Quattro ('87-), 90, 200 ('88-); Ford Mondeo 2.0 Ghia; Lancia Thema ('85-); Volkswagen Golf II GTI ('83-'87), Scirocco 16V ('84).
Z	Ford Telstar, Laser; Mazda 323 Gti, GTX ('86-), 929 ('82-), RX7 ('81-) 626 16V ('87-), 626 GT ('96-), 929 V6 ('88-); Mitsubishi Galant GLSi; Toyota Celica, Corolla GT, MR2.

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG

www.jula.no

OBŚLUGA

Narzędzie do tłoków hamulcowych może być stosowane w większości modeli samochodów. Poniższa tabela wskazuje, jakie adaptery pasują do odpowiednich modeli samochodów.

Adapter	Przeznaczony do pojazdu
2	Citroen XM, XM Turbo CT 2.0, Xantia 1.8i – 1.90 & TD – 2.0QI-2.Q 16S ('93-'94), Activa; Honda Prelude 2.0i 2.3i.
3	FIAT/Alfa Romeo(F), ISUZU(F). Mercedes Benz/190, 200, 300, 420, 560. Audi A3 (A4, A6, A8); BMW (większość modeli); Citroen (większość modeli); Citroen C5 (tylny zacisk); Ford (USA) Mercury, Monarch, Thunderbird; Honda (większość modeli); Jaguar (większość modeli); Mitsubishi (większość modeli); Nissan (większość modeli), Peugeot 406, 806; Rover (większość modeli); Toyota (większość modeli); Volkswagen (większość modeli); Volvo (większość modeli).
4	Ford Telstar, Laser(R), MAZDA(R). FIAT/Alfa Romeo 1642. GM/Saturn. GM/Grand Prix, Lumina. Alfa Romeo 164 2.0; Fiat Uno, Turbo i Barchetta.
5	adapter 3/8". Używany, gdy potrzebny jest większy nacisk na tłok.
6	Nissan Primera; VW Golf IV; Jaguar S-Type.
7	Audi 80, 90, V8 + 100, Coupe E(R). Rover 800 ABS. SUBARU L+Z. FORD/Sierra ABS, Granada, Scorpio ABS 85(R). NISSAN Bluebird 1.8 Turbo, Silvia Turbo, Primera 2.0i LS/GS/GSX(R). Peugeot 405 1.9Gi, Gri, Sri, Gtxi, MI 16, 605 2.0Sri (R). TOYOTA/Celica, Corolla GT, MR2(R). VW/Golf GTI, Jeta Synchro, Jetta GTI 16v, Passat CL, GL, GT och GT 16v, Corrado 16V, Scirocco GTX 16V. Saab 9000; Jaguar Seria S ('99-); Opel Astra G, Corsa C, Zafira (z tylnym zaciskiem Lucas TRW '02-).
8	Większość modeli GM z tłokami o średnicy 1 7/8" .
9	Większość modeli GM z tłokami o średnicy 2 1/8" (Cadillac Seville/Eldorado '80-'85).
0	Większość modeli GM z tłokami o średnicy 2 1/2" (Cadillac Seville/Eldorado '79).
A	Renault R21, Modus, Laguna (hamulec tylny); Mini.
B	Ford (USA) Mercury, Monarch, Thunderbird, Lincoln Continental; Subaru 1600 Kombi ('79-), 1.6-1.8 SRX, Kombi ('79-'83), 1800 ('84), 1800 Limousine, Kombi, Tourismo 4WD ('82-'83), 1800GT, TS; XT, Turbo ('85).
C	Austin Mini; Nissan Primera ('02); Opel Vectra ('02-); Toyota Avensis.
D	Renault; Citroen BX ('83-), BX 16V ('88-).
E	Nissan Maxima, Cefiro.
F	Opel (tylne zaciski); Fiat Stilo.
G	Peugeot 206 CC/Hdi/Gti.

J	Fiat Tipo TD 16V, Uno Turbo ('85) Crama TD; Honda CRX; Alfa Romeo 155 1.8–2.0i, 164 TD ('93), 164 3.0 V6 ('91); Audi 80, 90, ɛ V8, A3, A4, A6, A8 (tylne zaciski); Citroen ZX 2.QI 16v; Fiat Tipo TD 16V, Uno Turbo ('85-), Crama TD; Ford Sierra (ABS), Granada ('85-); Ford (Australia i Nowa Zelandia) Thunderbird Turbo; Honda CRX, 1.6i-16V ('88-'90), Accord 1800 ('84-'85), 2.0i ('86-), Prelude 16V ('88-), Legend V6; Jaguar XJ 40; Lancia Dedra 2.0 Ei Turbo ('93), Delta 1.6 Gti ('92), Thema iE 16V ('92), Thema 2000 Turbo, Kappa 2.Q–2.4LS, 2.4TD; Nissan 280 ZX ('82-'84), 300 ZX Turbo ('84-'89), Bluebird 16V ('89-), Silvia 1.8 Turbo ('85-'88) 100 NZ 2.0 ('93), Primera 2.0 GT ('94), 200 SX turbo 16V, Maxima 2.0 GX-3.0 GX ('95); Peugeot 306; Peugeot 309 Gtj 16S ('91), 405 SRi ('87-), 405 MI16; Renault Master Van; Rover 216 Gti 16V, 820 Si 2.0('93), 825 SD 2.5 ('93); Saab 9000 CS 2.0 ('93), 9000 CSE Turbo('93); Seat Toledo GT, 16V-GT 2.0 ('93), Ibiza 1.8 Gti 16V ('95); Subaru L ɛ Seria 2; Volkswagen Passat 2.0 ɛ 2.2 ('84), Golf Rallye ('89), Golf II GTI 16V ('89-), Vento GT ('92), Transporter T4; Volvo S40 ɛ V40.
K	Citroen C5.
K1	Renault; Citroen C5 (przedni zacisk).
K2	Citroen; Renault; Audi A8, S8 ('99-).
P	Audi; BMW; Ford; Lancia; Proton; Renault; Rover; VW; Citroen C3.
M	Ford; Mini Cooper; Nissan Primera ('03).
N	SAAB; Honda; Alfa Romeo 164 2.0 Twin Spark, 2.0 Turbo ('88-), 3.0 V6; Audi 200 ('80-), Coupe GT SE ('82-), 80, 90, 100, 200, Quattro ('87-), 90, 200 ('88-); Ford Mondeo 2.0 Ghia; Lancia Thema ('85-); Volkswagen Golf II GTI ('83-'87), Scirocco 16V ('84).
Z	Ford Telstar, Laser; Mazda 323 Gti, GTX ('86-), 929 ('82-), RX7 ('81-) 626 16V ('87-), 626 GT ('96-), 929 V6 ('88-); Mitsubishi Galant GLSi; Toyota Celica, Corolla GT, MR2.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88
Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl

OPERATION

The brake piston tool can be used for most models of car. The table below shows which adapter fits each model of car.

Adapter	Intended for vehicle
2	Citroen XM, XM Turbo CT 2.0, Xantia 1.8i – 1.90 & TD – 2.0QI-2.Q 16S ('93-'94), Activa; Honda Prelude 2.0i, 2.3i.
3	FIAT/Alfa Romeo (F), ISUZU (F). Mercedes Benz/190, 200, 300, 420, 560. Audi A3 (A4, A6, A8); BMW (most models); Citroen (most models); Citroen C5 (rear callipers); Ford (USA) Mercury, Monarch, Thunderbird; Honda (most models); Jaguar (most models); Mitsubishi (most models); Nissan (most models), Peugeot 406, 806; Rover (most models); Toyota (most models); Volkswagen (most models); Volvo (most models).
4	Ford Telstar, Laser (R), MAZDA (R). FIAT/Alfa Romeo 1642. GM/Saturn. GM/Grand Prix, Lumina. Alfa Romeo 164 2.0; Fiat Uno, Turbo and Barchetta.
5	3/8" adapter. Can be used when more pressure on piston is needed.
6	Nissan Primera; VW Golf IV; Jaguar S-Type.
7	Audi 80, 90, V8 + 100, Coupe E (R). Rover 800 ABS. SUBARU L+Z. FORD/Sierra ABS, Granada, Scorpio ABS 85 (R). NISSAN Bluebird 1.8 Turbo, Silvia Turbo, Primera 2.0i LS/GS/GSX (R). Peugeot 405 1.9Gi, Gri, Sri, Gtxi, MI 16, 605 2.0Sri (R). TOYOTA/Celica, Corolla GT, MR2 (R). VW/Golf GTI, Jeta Synchro, Jetta GTI 16v, Passat CL, GL, GT and GT 16v, Corrado 16V, Scirocco GTX 16V. Saab 9000; Jaguar S series ('99-); Opel Astra G, Corsa C, Zafira (with Lucas TRW rear callipers '02-).
8	Most GM models with 1 ^{7/8} " diameter pistons.
9	Most GM models with 2 ^{1/8} " diameter pistons (Cadillac Seville/Eldorado '80-'85).
0	Most GM models with 2 ^{1/2} " diameter pistons (Cadillac Seville/Eldorado '79).
A	Renault R21, Modus, Laguna (rear brake); Mini.
B	Ford (USA) Mercury, Monarch, Thunderbird, Lincoln Continental; Subaru 1600 Kombi ('79-), 1.6-1.8 SRX, Kombi ('79-'83), 1800 ('84), 1800 Limousine, Kombi, Turismo 4WD ('82-'83), 1800GT, TS; XT, Turbo ('85).
C	Austin Mini; Nissan Primera ('02); Opel Vectra ('02-); Toyota Avensis.
D	Renault; Citroen BX ('83-), BX 16V ('88-).
E	Nissan Maxima, Cefiro.
F	Opel (rear callipers); Fiat Stilo.
G	Peugeot 206 CC/Hdi/Gti.

J	Fiat Tipo TD 16V, Uno Turbo ('85) Crama TD; Honda CRX; Alfa Romeo 155 1.8–2.01, 164 TD ('93), 164 3.0 V6 ('91); Audi 80, 90, 8 & V8, A3, A4, A6, A8 (rear callipers); Citroen ZX 2.QI 16v; Fiat Tipo TD 16V, Uno Turbo ('85-), Crama TD; Ford Sierra (ABS), Granada ('85-); Ford (Australia & NZ) Thunderbird Turbo; Honda CRX, 1.6i-16V ('88-'90), Accord 1800 ('84-'85), 2.0i ('86-), Prelude 16V ('88-), Legend V6; Jaguar XJ 40; Lancia Dedra 2.0 Ei Turbo ('93), Delta 1.6 Gti ('92), Thema iE 16V ('92), Thema 2000 Turbo, Kappa 2.Q–2.4LS, 2.4TD; Nissan 280 ZX ('82-'84), 300 ZX Turbo ('84-'89), Bluebird 16V ('89-), Silvia 1.8 Turbo ('85-'88) 100 NZ 2.0 ('93), Primera 2.0 GT ('94), 200 SX turbo 16V, Maxima 2.0 GX-3.0 GX ('95); Peugeot 306; Peugeot 309 Gtj 16S ('91), 405 SRi (87-), 405 MI16; Renault Master Van; Rover 216 Gti 16V, 820 Si 2.0 ('93), 825 SD 2.5 ('93); Saab 9000 CS 2.0 ('93), 9000 CSE Turbo ('93); Seat Toledo GT, 16V-GT 2.0 ('93), Ibiza 1.8 Gti 16V ('95); Subaru L & Series 2; Volkswagen Passat 2.0 & 2.2 ('84), Golf Rallye ('89), Golf II GTI 16V ('89-), Vento GT ('92), Transporter T4; Volvo S40 & V40.
K	Citroen C5.
K1	Renault; Citroen C5 (front callipers).
K2	Citroen; Renault; Audi A8, S8 ('99-).
P	Audi; BMW; Ford; Lancia; Proton; Renault; Rover; VW; Citroen C3.
M	Ford; Mini Cooper; Nissan Primera ('03).
N	SAAB; Honda; Alfa Romeo 164 2.0 Twin Spark, 2.0 Turbo ('88-), 3.0 V6; Audi 200 ('80-), Coupe GT SE ('82-), 80, 90, 100, 200, Quattro ('87-), 90, 200 ('88-); Ford Mondeo 2.0 Ghia; Lancia Thema ('85-); Volkswagen Golf II GTI ('83-'87), Scirocco 16V ('84).
Z	Ford Telstar, Laser; Mazda 323 Gti, GTX ('86-), 929 ('82-), RX7 ('81-) 626 16V ('87-), 626 GT ('96-), 929 V6 ('88-); Mitsubishi Galant GLSi; Toyota Celica, Corolla GT, MR2.

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com